


牛田駅(南)

東区牛田新町1丁目

8

件



○ 事故の特徴

交差点の北側で、牛田駅から白島北町方向へ進行する車両の追突事故が多い(5件)。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断自転車 × 左折四輪	追突 二輪 × 四輪	追突 四輪 × 四輪	合計
0 ~ 3 時				0
3 ~ 6 時				0
6 ~ 9 時				0
9 ~ 12 時			1	1
12 ~ 15 時		1	1	2
15 ~ 18 時	1		1	2
18 ~ 21 時			1	1
21 ~ 24 時			2	2
合計	1	1	6	8