


舟入本町

中区舟入本町

9

件



○ 事故の特徴

交差点西側の横断歩道での右左折四輪と自転車や歩行者との事故が多い。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態	横断歩行者 × 右折四輪	横断自転車 × 左折四輪	横断自転車 × 右折四輪	追突 四輪 × 四輪	右折四輪 × 直進四輪	合計
発生時間帯						
0 ~ 3 時	1					1
3 ~ 6 時				1		1
6 ~ 9 時				1		1
9 ~ 12 時		2			1	3
12 ~ 15 時		1				1
15 ~ 18 時						0
18 ~ 21 時						0
21 ~ 24 時	1		1			2
合計	2	3	2	1	1	9