


牛田駅(南)

東区牛田新町2丁目

8

件



○ 事故の特徴

交差点の北側で、牛田駅から白島北町方向へ進行する車両の追突事故が多い(6件)。

○ 事故形態×発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断自転車 × 左折四輪	追突 二輪×四輪	直進二輪 × 右折四輪	追突 四輪×四輪	合計
0～3時					0
3～6時		1			1
6～9時					0
9～12時				2	2
12～15時				1	1
15～18時				1	1
18～21時	1				1
21～24時			1	1	2
合計	1	1	1	5	8