

# 特別遊具 定期点検票

# 定期点検総括表

11670102  
1/3ページ

所在施設名		もみのき森林公園 / アスレチックコース		管理番号	住所		広島県廿日市市吉和1593-75	
				1-01				
点検社					点検日		2022年4月12日	
点検者					確認者			
管理番号		製品名		機能判定		特記事項		塗装判定
				総合判定	使用	劣化ハザード		
01		ピョンピョン渡り			可	b	・着地面に石、固い地面。	
02		馬跳び			可	b	・着地面に石。・固い地面。	
03		ぐらぐら渡り			不可	c	・1基にスプリング固定プレート部の破損があり使用禁止（連絡済）。分解し点検を行わないと分からない状態です。・スプリングに錆あり。・着地面に石。・固い地面。	
04		さる渡り			可	b	・着地面に小石。・固い地面。・ステップの傾きあり。・方杖端部に腐朽あり（要観察）。	
05		コアラ渡り			可	b	・設置面に根、石の露出あり。・本体の傾きが多少あり。・巻きつけロープに磨耗あり。	
06		丸太おこし			可	b	・受木、突き棒の磨耗破損。・緩衝材（タイヤ）の破損。	
07		ジグザグロープ			可	b	・設置面に根、石の露出あり。	
08		くもの糸くぐり			可	b	・梁部に内部腐朽箇所あり。・チェーンに摩耗。	
09		かえるの横とび			可	b	・設置面に石の露出。	
10		ラクダの背渡り			可	b	・落下部に転石あり危険です。・ボルトの増し締めにより突出してきている為、調整が必要です。	
11		くまさんの木登り			可	b	・着地面に転石、根の露出あり危険です。・握り棒の磨耗箇所あり。	
12		ゆらゆら吊橋			可	b	・着地面に石、根の露出あり危険。・階段部ささらの内部からの腐食あり（要観察）。	

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

管理番号

# 定期点検総括表

2/3ページ

所在施設名	もみのき森林公園 / アスレチックコース	管理番号	1-01	住所	広島県廿日市市吉和1593-75
点検社				点検日	2022年4月12日
点検者				確認者	
管理番号	製品名	機能判定 総合判定	使用 劣化 ハード	特記事項	塗装判定
13	ぼくは力持ち		可	・梁部にキズ。・表示板、丁番の腐食破損あり。	—
14	空中散歩		可	・床板に磨耗進行、たわみがあり。・ケーブルにキンク箇所あり。・ターザン着地面（中間）に石の露出あり危険です。・すべり台側壁のささくれあり。・ケーブルに錆。	—
15	ぐらぐら橋		可	・着地面の地面が真砂土舗装され固いので危険。・ワイヤーに腐食、断線あり。	—
16	ゆらゆら渡り		可	・着地面の地面が真砂土舗装され固い、又転石ありで危険です。・吊ロープの磨耗断線部進行あり（要観察）。	—
17	くもの巣登り		可	・着地面の地面が真砂土舗装され固いので大変危険です。	—
18	ナマケモノ渡り		可	・着地面に石、根の露出あり。・柱内部からの腐朽（打音により）あり（引き続き要観察）。	—
19	くま歩き		可	・着地面に小石あり。	—
20	カニの横歩き		可	・土が減り根柵の露出あり。・横木に破損あり。	—
21	とおせんぼ		可	・土が減り根柵が露出し本体のぐらつきあり。・増し締めによりボルトの突出があり引っかかる等の危険があります。・着地面に根、石の露出あり。	—
22	忍者		可	・石、根、基礎の露出。・床に劣化（たわみ）あり。	—
23	振り子		可	・梁の腐朽（内部腐朽あり今後要観察）。・床丸太に撓む箇所あり。	—
24	ぐらぐら階段		可	・柱の破損箇所あり。・ステップの当たり傷キズあり。チェーン、ロープの摩耗進行。	—

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

管理番号

# 定期点検総括表

3/3ページ

所在施設名	もみのき森林公園 / アスレチックコース		管理番号	住所	広島県廿日市市吉和1593-75	
			1-01			
点検社				点検日	2022年4月12日	
点検者				確認者		
管理番号	製品名	機能判定			特記事項	塗装判定
		総合判定	使用	劣化ハザード		
25	腹筋台		可	b	・着地面の地面が真砂土舗装され固いので危険。・ボルトの突出あり。	—
26	丸太登り		可	b	・着地面に根の露出。・着地面が固く危険です。	—
27	ジャングル探検		可	b	・遊具に枝が掛かってきている（安全領域）。・継手金具（ボルト）に腐食進行。・設置面に根、石の露出。	—
28	おさるのブランコ		可	b	・柱地際部ボルト穴付近に20mm程度の腐朽あり（要観察）。・本体のゆれあり。	—
29	つな渡り		可	b	・着地面に石、根の露出あり危険。・吊具が振られ梁にチェーンが当たる為、保護をしたい。	—
30	山登り		可	b	・斜丸太1本腐朽表面に破損がある為、埋木等での補修を行いたい。・着地面の砂が流れ凹あり。・ロープの断線進行。	—
31	サブマリン		可	b	・設置面根の露出あり。・吊金物部ボルトに錆。	—
32	平和の鐘		可	b	・吊ロープの摩耗断線がり使用禁止。・着地面に小石。	—

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合によ

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討

管

11670102  
1/1ページ

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

管理番号