

牛田橋（北）

福山市
御幸町上岩成

6
件



○ 事故の特徴

四輪と自転車の事故が多く発生している。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態	横断自転車 × 右折四輪	横断自転車 × 左折四輪	直進自転車 × 直進四輪	直進自転車 × 右折四輪	直進自転車 × 左折四輪	追突	合計
発生時間帯						四輪×四輪	
0 ~ 3 時							0
3 ~ 6 時							0
6 ~ 9 時			1	1			2
9 ~ 12 時							0
12 ~ 15 時						1	1
15 ~ 18 時					1		1
18 ~ 21 時	1			1			2
21 ~ 24 時							0
合 計	1	1	1	1	1	1	6