


海岸保全施設補修結果

- 補修箇所 : 尾道系崎港海岸 山波地区海岸
損傷状況 : コンクリートの劣化・表法被覆ブロック欠損
補修工法 : 護岸（改良）工



海岸保全施設補修結果

補修箇所 : 福山港海岸 田尻地区海岸
損傷状況 : コンクリートの劣化・吸出し
補修工法 : 護岸（改良）工

