

5 土砂災害対策事業

5.1 施設整備計画

8.20 土砂災害 砂防治山に関する整備計画

土砂災害発生箇所の早期復旧に向け、砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等の事業計画について国・県・広島市との調整を図るため、「8.20土砂災害砂防治山連絡会議」を設置し、発災直後から連携を取り、土砂災害発生箇所の復旧に向けた取り組みを進めた。

「8.20土砂災害砂防治山連絡会議」では、発災直後に実施したTEC-FORCEによる緊急渓流点検及び砂防ボランティアによるがけ地調査の結果等をもとに、発災から3か月後の平成26年12月2日に「8.20土砂災害 砂防・治山に関する施設整備計画」を策定した。これは、国・県・広島市等の対応主体ごとの事業計画をまとめたもので、被災した箇所をどこが対応するかを示したものである。

被災した箇所のうち施設整備計画策定の対象とした箇所は、緊急的な対応が必要とされたA評定の渓流77箇所及びがけ地で緊急的な対応を行う20箇所、その他に農林水産省が行う緊急事業の2箇所の合計99箇所である。


このうち、県が対策工事を実施した緊急事業23箇所（砂防7・急傾斜4・治山12）については、平成27年度末にすべての工事が完成している。

砂防・治山施設整備計画箇所表（事業主体：広島県）

| 区分 | 対応主体 | No. | 危険箇所番号 | 渓流名 | 所在地 | 施設概要 | |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|
| 渓流 | 県(砂防) [14箇所] | 1 | I-1-9-387 | 谷尻川 | 安佐北区深川2丁目 | 砂防堰堤 | |
| | | 2 | II-1-9-1131 | 根谷川支川86 | 安佐北区可部町桐原 | 砂防堰堤 | |
| | | 3 | II-1-9-1122 | 根谷川支川65 | 安佐北区大林町 | 砂防堰堤 | |
| | | 4 | I-1-9-629 | 石丸川 | 安佐北区可部町桐原 | 砂防堰堤 | |
| | | 5 | I-1-9-5352 | 根谷川支川101 | 安佐北区可部東6丁目 | 砂防堰堤 | |
| | | 6 | I-1-9-626 | 桐原川支川13 | 安佐北区可部町桐原 | 砂防堰堤 | |
| | | 7 | I-1-9-594 | 根谷川支川99 | 安佐北区可部東6丁目 | 砂防堰堤 | |
| | | 8 | II-1-9-5333 | 根谷川支川60 | 安佐北区大林町 | 砂防堰堤 | |
| | | 9 | II-1-9-1119 | 根谷川支川58 | 安佐北区大林町 | 砂防堰堤 | |
| | | 10 | II-1-9-5338 | 根谷川支川70 | 安佐北区大林町 | 砂防堰堤 | |
| | | 11 | I-1-9-1149 | 桐原川支川22 | 安佐北区三入南2丁目 | 砂防堰堤 | |
| | | 12 | I-1-9-630 | 桐原川支川21 | 安佐北区三入南2丁目 | 砂防堰堤 | |
| | | 13 | II-1-9-5346 | 桐原川支川7 | 安佐北区可部町桐原 | 砂防堰堤 | |
| | | 14 | — | 致谷川 | 安佐北区安佐町筒瀬 | 堰堤除石 | |
| | 渓流 | 県(治山) [17箇所] | 1 | II-1-9-6235 | 檜山川 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 |
| | | | 2 | II-1-9-1120 | 根谷川支川62 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 |
| | | | 3 | 準-1-9-5335 | 根谷川支川64 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 |
| 4 | | | I-1-9-1130 | 根谷川支川85 | 安佐北区可部町桐原 | 治山堰堤 | |
| 5 | | | I-1-9-1136 | 根谷川支川75 | 安佐北区可部町桐原 | 治山堰堤 | |
| 6 | | | I-1-9-341 | 安川支川11 | 安佐南区上安町 | 治山堰堤 | |
| 7 | | | — | — | 安佐南区緑井町 | 治山堰堤 | |
| 8 | | | I-1-9-1127 | 根谷川支川80 | 安佐北区可部町下町屋 | 治山堰堤 | |
| 9 | | | I-1-9-595 | 根谷川支川102 | 安佐北区可部町上原 | 治山堰堤 | |
| 10 | | | I-1-9-1112 | 根谷川支川19 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 | |
| 11 | | | I-1-9-581 | 中の谷川 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 | |
| 12 | | | II-1-9-1118 | 根谷川支川57 | 安佐北区大林町 | 治山堰堤 | |
| 13 | | | 準-1-9-1138 | 根谷川支川88 | 安佐北区可部町桐原 | 治山堰堤 | |
| 14 | | | II-1-9-5343 | 桐原川支川3 | 安佐北区可部町桐原 | 治山堰堤 | |
| 15 | | | II-1-9-627 | 桐原川支川14 | 安佐北区可部町桐原 | 治山堰堤 | |
| 16 | | | II-1-9-31 | 太田川支川68 | 安佐南区八木町 | 治山堰堤 | |
| 17 | | | II-1-9-5044 | 太田川支川69 | 安佐南区八木町 | 治山堰堤 | |
| がけ地 | 県(砂防) [7箇所] | 1 | I-1-4629 | 梢台団地地区 | 安佐北区可部町桐原 | 急傾斜地対策 | |
| | | 2 | I-1-468 | 山根地区 | 安佐北区可部町桐原 | 急傾斜地対策 | |
| | | 3 | I-1-467 | 桐原501地区 | 安佐北区可部町桐原 | 急傾斜地対策 | |
| | | 4 | I-1-328 | 山本8丁目26地区 | 安佐南区山本8丁目 | 急傾斜地対策 | |
| | | 5 | I-1-5773 | 柳瀬720地区 | 安佐北区可部町今井田 | 急傾斜地対策 | |
| | | 6 | I-1-406 | 毘沙門台1丁目28地区 | 安佐南区毘沙門台1丁目 | 急傾斜地対策 | |
| | | 7 | I-1-489 | 口田南2丁目6地区 | 安佐南区口田南2丁目 | 急傾斜地対策 | |
| がけ地 | 県(治山) [3箇所] | 1 | II-1-5688 | — | 安佐北区大林町 | 山腹工 | |
| | | 2 | II-1-194 | — | 安佐北区可部町桐原 | 山腹工 | |
| | | 3 | — | — | 安佐北区可部町桐原 | 山腹工 | |

資料:8.20土砂災害砂防・治山に関する施設整備計画について

砂防・治山施設整備計画位置図



土砂災害対策事業