

2-5工区外の状況






【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（2-5工区外）その2

【工事概要】 工事延長 $L=240.4\text{m}$

掘削工 $V=20,100\text{m}^3$ ，盛土工 $V=410\text{m}^3$ ，ブロック積工 $A=1,712\text{m}^2$

橋梁下部工（A1橋台） $N=1$ 基，（P1橋脚） $N=1$ 基

【施工業者】 大新土木株式会社



2-5工区外の状況




【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（2-5工区外）その2

【工事概要】 工事延長 L = 240.4m


掘削工 V = 20,100m³, 盛土工 V = 410m³, ブロック積工 A = 1,712m²

橋梁下部工（A1橋台）N = 1基, （P1橋脚）N = 1基

【施工業者】 大新土木株式会社



標準断面図 (A-A)





【工事状況写真（令和6年2月末）】



施工箇所付近全景写真（上流側から）