

# 二級河川黒瀬川水系 神洗川 河川災害復旧工事(東広島市黒瀬町大多田)【第2737号】

平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、神洗(かれい)川の護岸が流出したことにより家屋や市道が被災しました。令和2年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により神洗川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



河川護岸の災害復旧工事が完成(令和2年3月)

■復旧完了



豪雨により神洗川が氾濫 護岸が流失



河川護岸の災害復旧工事が完成(令和2年3月)



■概要【第2737号 新田橋上】  
復旧延長 L=36 m  
(左岸L=6.5m, 右岸L=29.5m)  
コンクリートブロック積工 A=147㎡  
【施工業者:(有)肥後谷建設】