

広島県告示第五百五十五号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。）第七条第一項及び第九条第一項の規定によって、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和七年五月二十九日

広島県知事 湯 崎 英 彦

| 所在地                                              | 土砂災害警戒区域       |                     |         | 土砂災害特別警戒区域     |                     |         |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|---------|
|                                                  | 区域の名称          | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示   | 区域の名称          | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示   |
| 広島県広島市安佐北区可部町大字桐原、同市安佐北区可部東五丁目及び同市安佐北区可部町大字下町屋地内 | 桐原（四七〇二）       | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり | 桐原（四七〇二）       | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり |
|                                                  | 可部東五丁目（五七六三―二） | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり | 可部東五丁目（五七六三―二） | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり |
|                                                  | 桐原（二六九―二）      | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり | 桐原（五七六八）       | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり |
|                                                  | 桐原（五七六八）       | 急傾斜地の崩壊             | 次の図のとおり |                |                     |         |
|                                                  | 根谷川支川（五三五〇）    | 土石流                 | 次の図のとおり | 根谷川支川（五三五〇）    | 土石流                 | 次の図のとおり |
|                                                  |                |                     |         |                |                     |         |

各区域について、「次の図」は、省略し、その図面を広島県土木建築局砂防課及び広島県西部建設事務所に備え置いて縦覧に供する。