

(別紙)

県有施設のアスベスト使用実態調査の状況について

H17.8.23現在

区 分	対策工事等が必要なもの() (アスベストの飛散のおそれがあるもの)		分析調査【二次診断】が必要なもの (アスベストの含有が不明なもの)
	施設数	主な施設	施設数
総務企画部	1	本庁舎 (北館地下:電気室・4～6F機械室)	86
政策企画局 (研究開発)	2	食品工業技術C (本館自家発電室・ボイラー室・機械室・恒温恒湿実験室) 農業技術C 果樹研究所 (本館階段)	6
環境生活部			7
環境局	1	県立もみのき森林公園 (地下機械室・倉庫)	11
福祉保健部	1	県立広島学園 (管理棟(電気室煙突))	6
商工労働部	1	福山高等技術専門学校 (倉庫)	6
農林水産部	2	栽培漁業C(ポンプ室・管理棟天井) 緑化C(ボイラー室・下水処理場機械棟)	2
土木建築部 (住宅除く)			19
土木建築部 (住宅)			54
企業局	3	宮原浄水場 本郷取水場(管理棟・ポンプ棟) 三原加圧ポンプ所	16
警察本部			82
教育委員会	6	一次診断の結果、アスベスト含有の可能性のあるもので特に劣化の状況が著しい施設～ 分析調査後に対策工事を実施 ・三原高校(校舎階段天井) ・廿日市高校 (本館階段奥小部屋天井) ・府中高校(校舎図書室梁等) ・安西高校(本館階段天井) ・呉商業高校 (屋内運動場ギャラリー壁等) ・埋蔵文化財センター (管理棟階段天井)	167
病院	1	瀬戸田病院 (浄化槽機械室)	6
合計	18		468

同一施設内で吹き付け箇所が複数ある場合があるため、「対策工事等が必要なもの」「分析調査【二次診断】が必要なもの」の両方に計上されている施設がある。