

目次



1 土砂災害の発生状況	2
1.1 概要	2
1.2 航空写真	4
2 写真で見る土砂災害	12
2.1 可部町大字桐原字山田	12
2.2 可部東6丁目(太田川水系根谷川支川101)	14
2.3 可部東6丁目(太田川水系可部沢上、可部沢、可部沢下)	16
2.4 可部東2丁目	18
2.5 八木8丁目	20
2.6 八木4丁目	22
2.7 八木3丁目	24
2.8 緑井8丁目	26
2.9 緑井7丁目	28
2.10 山本8丁目	30
3 気象記録	32
3.1 地質概要	32
3.2 地形概要・観測局雨量	34
3.3 降雨概況 雨量分布図	36
4 被災状況と災害対応	40
4.1 被災状況	40
4.2 緊急点検	42
4.3 施設効果事例	44
5 土砂災害対策事業	46
5.1 施設整備計画	46
5.2 災害関連緊急砂防事業・特定緊急砂防事業	48
5.3 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業	58
5.4 通常砂防事業・直轄砂防事業	64
6 ソフト対策の取組み	68
6.1 土砂災害防止法の改正	68
6.2 土砂災害防止法の指定の加速化	68
6.3 災害実態を踏まえた区域設定基準の見直し	69
6.4 土砂災害警戒区域等の指定状況	71
6.5 対策施設完成による土砂災害警戒区域等の見直し	71

1章から4章については平成27年1月発行の「平成26年8月20日発生 8.20土砂災害」の内容を基に時点修正を行い、5章・6章については追記したものである。