広島スタジアム入口　西区南観音町　15件



事故の特徴

「自転車×車」が6件発生し，　内4件が右折中の車両と国道2号線を横断中の自転車の事故である。

事故形態 ＼ 時間帯	0～3	3～6	6～9	9～12	12～15	15～18	18～21	21～24	合計
横断中 歩行者 × 直進中 四輪車								1	1
横断中 自転車 × 左折中 四輪車			1						1
横断中 自転車 × 右折中 四輪車			2		1		2		5
直進中 二輪車 × 左折中 四輪車				1					1
単独 二輪車							1		1
追突 車両 × 車両			1	2	1				4
右折中 四輪車 × 直進中 四輪車				1	1				2
合計			4	4	3		3	1	15