

【高陽76～81号館敷地作業範囲位置図】

全体



※西山公園階段下より南西の、西山公園北西側は地番(亀崎二丁目)131で対象外



危険度A　枝先が車道の中央分離帯に到達
・枝落下時に、歩行者及び車両通行に危険を及ぼす恐れ

危険度B　枝先が歩道・車道境界に到達
・枝落下時に、歩行者に危険を及ぼす恐れ

危険度C　枝先が歩道に未到達
・育成時又は法面を滑り落ちた枝が、歩行者に危険を及ぼす恐れ

凡例
高木：　成木樹高３ｍ以上
中木：　成木樹高２ｍ以上
低木：　竹類又は高中木以外

（単位：本）

区分	危険度A	危険度Ｂ	
樹高	高木	高木	中木
121南		60	
121北	5	45	10
119		30	
99-1	5	10	
118		20	
117		12	40
115		10	5
計	10	187	55

・121、119、99－1、118、117、115
…危険度A又はBの樹木について、強剪定を行う。
現状は写真を参照（令和８年２月撮影）。

・115…階段部の擁壁から3.5ｍ以内（面積約350㎡）の樹木について、伐採を行う。
現状は写真を参照（令和８年11月撮影）。

・84…対象樹木1本（幹周約70㎝）を伐採。

亀崎三丁目121番（南半分）




（単位：本）

区分	危険度A	危険度Ｂ	
樹高	高木	高木	中木
121南		60	

【01】



【02】




【03】



【04】



亀崎三丁目121番（北半分）



（単位：本）

区分	危険度A	危険度Ｂ	
樹高	高木	高木	中木
121北	5	45	10


【01】




【02】



【03】



【04】



亀崎三丁目119番



（単位：本）

区分	危険度A	危険度Ｂ	
樹高	高木	高木	中木
119		30	

【01】



【02】



【03】



【04】



亀崎三丁目99番1



（単位：本）

区分	危険度A	危険度B	
樹高	高木	高木	中木
99-1	5	10	

【01】



【02】




【03】



【04】



亀崎三丁目118番・117番




（単位：本）

区分	危険度A	危険度Ｂ	
樹高	高木	高木	中木
118		20	
117		12	40


【01】



【02】



【03】




亀崎三丁目115・84番




（単位：本）

区分	危険度A	危険度B	
樹高	高木	高木	中木
115		10	5

【01】



【02】



【03】



【04】



【05】

