

広島県告示第六百九十三号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。）第七条第一項及び第九条第一項の規定によって、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成三十年九月二十日

広島県知事 湯 崎 英 彦

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 所在地 | 広島県広島市安佐南区上安町、同区相田一丁目、同区相田二丁目、同区安東五丁目及び同区安東六丁目地内 | | |
| 土砂災害警戒区域 | 区域の名称 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示 |
| 土砂災害特別警戒区域 | 区域の名称 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示及び法第九条第二項に定める土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成三十年政令第八十四号）で定める事項 |
| | 安東六丁目七（四五五八） | 急傾斜地の崩壊 | 次の図のとおり |
| | 安川支川（三一一） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 安川支川（三一一隣） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 七塚川（三一一） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 行友川（三三六a） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 安川支川（三三六b） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 行友川（三三六c） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 安川支川（九七五） | 土石流 | 次の図のとおり |
| | 行友川支川（六一〇八） | 土石流 | 次の図のとおり |

各区域について、「次の図」は、省略し、その図面を広島県土木建築局土砂法指定推進担当及び広島県西部建設事務所に備え置いて縦覧に供する。