

一般国道432号 道路災害復旧工事(東広島市河内町小田 河内町斎場上)



平成30年7月豪雨により椋梨川が氾濫し、道路との兼用護岸が流出や道路の法面が崩壊したことにより車両の全面通行止めの状況でした。現在、通行止めにより、鋭意、災害復旧工事を実施中です。早期の復旧に努めますのでご協力をお願いします。



豪雨により国道432号道路と兼用している護岸が崩壊・洗掘による道路の吸出し

被災直後



工事中(11月)



護岸ブロックを設置するため、掘削・基礎工の施工中(11月)

