

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市西野町宝器において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年12月18日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図




賀茂川支川7


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：6戸
市道：約393m

平面図



堰堤一般図



【事業概要】
保全対象：人家6戸
国道L=約350m
市道L=約230m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ7.5m、幅41.0m
採択額：約3.4億円（緊急事業）

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社
施工：シンクコンストラクション株式会社
発注：西部建設事務所東広島支所

■被災状況



■進捗状況



工事完了（令和2年12月18日）