

資料提供 令和4年7月28日			
(私立)		(公立)	
課名	学事課	課名	豊かな心と身体育成課
担当	八百野	担当	黒田
内線	2757	内線	5041
外線	082-513-4496	外線	082-513-5041

## 広島市立保育園における園児死亡事案を踏まえた 幼稚園施設の安全対策の状況について

### 1 概要

広島市立保育園における園児死亡事案を踏まえ、県内の幼稚園施設における危険箇所及び安全対策の状況について設置者に調査を依頼し、その結果をまとめました。

調査において、危険と思われる箇所があると回答した全ての園において、応急対応を実施済みです。

### 2 調査対象施設

	施設数	担当
幼稚園（私立）（幼稚園型認定こども園も含む）	140	学事課
幼稚園（公立）	24*	豊かな心と身体育成課

※ 広島市内の幼稚園（公立）は広島市が調査を実施したため、広島市外の幼稚園（公立）の調査を実施。

### 3 施設の状況（令和4年7月15日時点）

#### （1）施設の外構（フェンス等）の状況について

ア 危険と思われる箇所を有する施設数及びその具体的な状況

	対象施設数	危険と思われる箇所を有する施設数			
			具体的な状況	施設周辺に危険と思われる箇所**	
				あり	なし
私立	140園	14園 (10.0%)	・園児が開ける可能性がある門扉 ・フェンスなどに園児がすり抜けられる隙間 ・フェンスや門扉の高さが不十分	7園 (5.0%)	7園 (5.0%)
公立	24園	0園 (0.0%)	・園庭等の一部にフェンスがない ・フェンスや門扉の老朽化	0園 (0.0%)	0園 (0.0%)
合計	164園	14園		7園	7園

※ 施設周辺に危険と思われる箇所がある施設とは、交通量の多い道路に面している、園に面した道路の見通しが悪い、園の近くに山・川・線路等がある施設である。

イ 上記14園の応急対応状況

危険箇所	応急対応状況
園児が開ける可能性がある門扉	・園児の手の届かない場所にフックを施工。 ・常に施錠し来客等がある都度、職員が開錠するよう徹底。
園児がすり抜けられる隙間	・隙間を木の板で塞ぐ。 ・簡易な柵を設置。
フェンスや門扉 (高さ、ない箇所、老朽化)	・簡易な柵を設置。 ・近くに踏み台になるようなものは置かない。 ・園庭で遊ぶ場合は、必ず問題のある箇所に職員を配置。

※ 全ての園において、抜本的な対策を進めることとしており、その進捗状況を把握する。

#### （2）安全対策について（広島市の園児死亡事案を受け、園児の見守りに関する新たな工夫等）

##### 【ハード面】

門扉の鍵を電子錠に変更、背高フェンスの設置、監視カメラの設置 など

##### 【ソフト面】

職員間での情報共有の徹底、園内・園周囲の安全点検の強化、人数点呼の徹底など見守り強化 など