


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町出来庭地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、計画された2基の堰堤の内、1基目の堰堤本体の工事が完了しました。（令和4年7月1日）引き続き、地域の安全確保のため、残りの堰堤の整備を進めるとともに、堰堤周辺部の工事を実施します。


位置図



平面図



流域図




【荒廃状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
豪雨による土砂移動によって露頭が確認され、渓床侵食も多数生じている。流域には、多量の不安定土砂が残存する状況である。

【事業概要】
保全対象：人家59戸，町道L=約1,300m
主な対策：砂防堰堤 2基
高さ 12.5m，幅 45.0m
高さ 10.0m，幅 58.0m

荒廃状況



堰堤一般図



■進捗状況

工事完了（令和4年7月1日）