


しょうりきかわ
【正力川】再度災害防止に係る施設整備の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市八本松町正力地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、再度災害防止にかかる施設の整備が完了しました。（令和4年11月18日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
渓流内には溪岸侵食や崩壊地が多数あり、渓流が著しく荒廃している状況である。


【事業概要】

保全対象：人家34戸，市道470m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ 8.5m，幅 48.0m

荒廃状況



堰堤一般図



設計：(株)広測コンサルタント
施工：(株)明成
発注：西部建設事務所東広島支所

■進捗状況



工事完了（令和4年11月18日）