

2 貼り付けると表と図シートに結果が表示されます。

F 1 及び H 1 セルに寸法を入力してください。

割れの長さや面積などの合計値や割合, また, それぞれの抽出条件で割れ No のデータを抽出しています。強度など結果の比較に利用してください。

なお, 下の例では割れの位置図に割れ No が表示されていますが, もし表示されていなければ, 図中をクリックしグラフオプションでデータラベルを選択し, 系列名をもう一度クリックしなおしてください。なお, 右図の Image J の図は比較用に個別に貼り付けたものです。リンクはしておりません。

抽出条件	割れNo	最大割れ長さ mm	最大割れ幅 mm	割れ面積 mm ²	開口割れ面積割合 %	推定起点位置 x座標 mm	推定起点位置 y座標 mm	推定終点位置 x座標 mm	推定終点位置 y座標 mm	割れ傾斜角度 度	円形性 0.0~1.0	縦横比 短辺/長辺
合計	20	225.3	33.0	280.1	1.94	-	-	-	-	-	93.9	0.24
抽出条件	割れNo	最大割れ長さ mm	最大割れ幅 mm	割れ面積 mm ² <td>開口割れ面積割合 % <td>推定起点位置 x座標 mm</td> <td>推定起点位置 y座標 mm</td> <td>推定終点位置 x座標 mm</td> <td>推定終点位置 y座標 mm</td> <td>割れ傾斜角度 度 <td>円形性 0.0~1.0</td> <td>縦横比 短辺/長辺</td> </td></td>	開口割れ面積割合 % <td>推定起点位置 x座標 mm</td> <td>推定起点位置 y座標 mm</td> <td>推定終点位置 x座標 mm</td> <td>推定終点位置 y座標 mm</td> <td>割れ傾斜角度 度 <td>円形性 0.0~1.0</td> <td>縦横比 短辺/長辺</td> </td>	推定起点位置 x座標 mm	推定起点位置 y座標 mm	推定終点位置 x座標 mm	推定終点位置 y座標 mm	割れ傾斜角度 度 <td>円形性 0.0~1.0</td> <td>縦横比 短辺/長辺</td>	円形性 0.0~1.0	縦横比 短辺/長辺
面積最大	8	29.9	4.7	77.3	0.54	32.4	78.1	54.4	58.0	137.7	0.23	0.15
割れ長さ最大	1	43.0	2.8	57.5	0.40	10.7	110.8	37.6	77.3	128.7	0.09	0.04
割れ幅最大	8	25.3	5.1	51.6	0.36	75.2	77.1	62.6	55.1	60.3	0.20	0.20