

平成21年度環境ホルモン状況調査結果一覧

(単位: $\mu\text{g/L}$)

| 番号 | 河川名等 | 地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | ビスフェノールA |
|---------|-------------|--------|----------|-------------|----------|
| 最大無作用濃度 | | | 6.08 | 9.92 | 247 |
| 予測無影響濃度 | | | 0.608 | 0.992 | 24.7 |
| 検出下限値 | | | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | 永慶寺川 | 下浜 | 0.09 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 2 | 瀬野川 | 日浦橋 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 3 | 黒瀬川(深堂川) | 磯松橋上流 | 0.10 | 0.01 未満 | 0.02 |
| 3' | 黒瀬川(深堂川) | 四ツ町橋上流 | 0.26 | 0.01 未満 | 0.03 |
| 4 | 黒瀬川 | 樋の詰橋 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.10 |
| 5 | 沼田川 | 入野川下流 | 0.10 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 6 | 沼田川 | 潮止め堰上 | 0.06 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 7 | 大田川 | 大田橋上流 | 0.87 | 0.24 | 0.20 |
| 8 | 藤井川 | 三成 | 0.10 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 9 | 芦田川 | 御調川3 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 10 | 高梁川 | 新小城橋下流 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 11 | 江の川(西城川) | 川北川下流 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 12 | 燧灘北西部(尾道市沖) | 35-37 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 13 | 燧灘北西部(三原市沖) | 32-21 | 0.05 未満 | 0.01 未満 | 0.03 |

調査地点

