

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町下河内一夜原橋上)【第1210号】

平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が流出したことにより人家が危険な状況でありました。令和2年5月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(一夜原橋上)護岸復旧完成【第1210号】

■復旧完了



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(一夜原橋上)護岸復旧完成【第1210号】

■復旧完了

