

二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市下野町上条橋下)

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、堤防が破堤し、浸水被害が発生しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していました。この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により賀茂川が氾濫 堤防が破堤

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和2年4月)

■復旧完了



■概要

復旧延長 L=156.0m
復旧延長(右岸) L=156.0m
コンクリートブロック積工 A=567㎡
【施工業者: 沖元土建(株)】