

## 二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市東野町大福地橋上)

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、河川護岸の流出などの被害が発生しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していました。この度、被災箇所の河川災害復旧工事が完了しました。

### 豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



### 河川災害復旧工事が完了(令和2年4月)

■復旧完了



#### ■概要

復旧延長 L=56.0m

復旧延長(右岸) L=56.0m

コンクリートブロック積工 A=197㎡

【施工業者:名栄工業(株)】