

二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市東野町中央橋上下)

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、河川護岸の流出などの被害が発生しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していました。この度、被災箇所の河川災害復旧工事が完了しました。

豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和2年4月)

■復旧完了



■概要

復旧延長 L=44.5m
復旧延長(左岸) L=44.5m
コンクリートブロック積工 A=281㎡
【施工業者:(株)青木建設】