


東雲本町

南区東雲本町3丁目

12

件


事故の特徴

国道2号線から段原方面に右折する車両が7件発生し、その内、対向直進車との事故が5件、横断中の自転車との事故が2件である。

事故形態	時間帯	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18	18~21	21~24	合計
横断中 歩行者 × 右折中 四輪車								1		1
横断中 自転車 × 右折中 四輪車				1			1			2
右折中 二輪車 × 直進中 四輪車			1						1	2
その他事故 二輪車 × 四輪車							1			1
追突 車両 × 車両		1		1		1				3
右折中 四輪車 × 直進中 四輪車				1		1	1			3
合計		1	1	3		2	3	1	1	12