


西観音町電停東 西区観音町

12 件

至 上天満町

至 西広島駅



事故の特徴

「18～21時」に4件と最も多く、うち「右折中四輪×直進中四輪の事故」が2件を占めている。

| 事故形態 時間帯 | 横断歩行者 × 右折中車両 | 横断自転車 × 右折中車両 | 右折中二輪 × 直進中四輪 | 追突 四輪×四輪 | 右折中四輪 × 直進中四輪 | 進路変更時 | 合計 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|----|
| 0～3時 | | | | | | | 0 |
| 3～6時 | 1 | | | | | | 1 |
| 6～9時 | | | | 1 | | | 1 |
| 9～12時 | | | | 1 | | | 1 |
| 12～15時 | | | | | | | 0 |
| 15～18時 | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 18～21時 | | 1 | | | 2 | 1 | 4 |
| 21～0時 | | | | 2 | 1 | | 3 |
| 合計 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 1 | 12 |