


# 先小倉 阿賀中央5丁目

11件  
至 郷原IC



## 事故の特徴

「横断自転車 × 左折中車両の事故」が5件と多発し、うち4件は呉から郷原ICへ左折中に発生している。

事故形態 時間帯	横断自転車 × 左折中車両	横断自転車 × 右折中車両	追突 二輪 × 四輪	追突 四輪 × 四輪	合計
0～3時					0
3～6時					0
6～9時				2	2
9～12時	2	1			3
12～15時	1		1	1	3
15～18時				1	1
18～21時	1				1
21～0時	1				1
合計	5	1	1	4	11