

## 県立自然公園等点検事業に伴う現地調査結果

### 1 調査方法

国立公園，国定公園，県立自然公園内の自然公園施設（野外レクリエーション施設として取り扱う県民の森[吾妻山を含む]を除く）について，自然環境保全室担当者と地域事務所農林局担当で現地調査を行った。

### 2 調査対象施設

自然公園施設 47箇所

（南原峡県立自然公園については，進入路が災害復旧工事中であるため未調査）

### 3 調査内容

（1）「公園等施設個表」に記載の施設の確認，個々の施設の利用実態等の把握，周辺環境等の自然公園指定時との変化の確認等を行った。

（2）上記の確認結果に基づき第1段階として，施設の必要性について下記のとおり分類した。

ア 自然公園施設として必要不可欠であり，今後も維持・更新していくべき施設

イ 必要性は低い，比較的新しい等により当面維持するが更新までは必要ない施設

ウ 代替施設が近くにある，利用率が極端に低い等機能が失われており，廃止する施設

（3）調査結果について地域事務所と協議し，分類を確定。

*ただし，維持・更新等について誰が事業主体となるのかについては考慮していない。*

### 4 調査結果

調査施設の内，建築物について検討し別紙（案）のとおり取りまとめた。

施設総数は256施設で，上記3の（2）の分類でアに該当する施設が217施設（84.77%），イに該当する施設が23施設（8.98%），ウに該当する施設が16施設（6.25%）という結果となった。

### 5 今後の作業

あり方検討会委員の意見等も参考に，アに分類した施設について，今後とも県が更新整備を行うべき地区・施設の絞り込みも検討する。

## 自然公園施設現地調査結果取りまとめ表（公園・施設ごと）

自然公園名	施設	総数	施設の必要性		
			ア	イ	ウ
国立	トイレ	54	46	4	4
	休憩所・展望台	57	46	11	0
	炊事棟	9	9	0	0
	その他	10	9	0	1
小計		130	110	15	5
国定	トイレ	36	28	1	7
	休憩所・展望台	20	19	1	0
	炊事棟	12	11	0	1
	その他	27	27	0	0
小計		95	85	2	8
県立	トイレ	16	12	3	1
	休憩所・展望台	5	1	3	1
	炊事棟	8	7	0	1
	その他	2	2	0	0
小計		31	22	6	3
計		256	217	23	16

施設別計	トイレ	106	86	8	12
	休憩所・展望台	82	66	15	1
	炊事棟	29	27	0	2
	その他	39	38	0	1