


霧ヶ谷湿原の変化 (PDF 版)



下流側

上流側



H19.6月撮影

事業を開始する直前の様子です。事業地は、樹木や藪に覆われていました。

H19.11月撮影

平成 19 年度の自然再生工事が行われている時の写真です。事業地上流側において、樹木等が伐採され、中央河川の改修が行われています。

H20.8月撮影

平成 19 年度の工事が終わり、半年ほど経過した時の写真です。工事を行った上流側では、整備された導水路に水が廻り、草本類が繁茂してきました。

H21.9月撮影

平成 20 年度の工事が終わり、半年ほど経過した時の写真です。平成 20 年度の工事により、下流側の中央河川の改修、取水堰、帯工、導水路の整備等が行われ、下流側でも草本類が繁茂してきました。