


福山新橋西詰

三吉町南2丁目

9

件



○ 事故の特徴

右左折する四輪と横断自転車の事故が多い(6件)。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断自転車 × 左折四輪	横断自転車 × 右折四輪	追突 四輪 × 四輪	右折四輪 × 直進四輪	出合頭 四輪 × 四輪	合計
0 ~ 3 時	1					1
3 ~ 6 時		1				1
6 ~ 9 時				1		1
9 ~ 12 時	1	1	1			3
12 ~ 15 時						0
15 ~ 18 時						0
18 ~ 21 時	1					1
21 ~ 24 時		1			1	2
合計	3	3	1	1	1	9