

西広島バイパス入口


西区庚午北1丁目

9

件

至 西広島バイパス

至 西広島駅



○ 事故の特徴

四輪や二輪の出合頭の事故が多い。

○ 事故形態×発生時間帯

事故形態	横断自転車 × 右折四輪	横断自転車 × 左折四輪	出合頭 二輪×四輪	追突 四輪×四輪	出合頭 四輪×四輪	右折四輪 × 直進四輪	その他の衝突 四輪×四輪	合計
0～3時					1			1
3～6時								0
6～9時			1			1		2
9～12時		1		1			1	3
12～15時					1			1
15～18時	1			1				2
18～21時								0
21～24時								0
合計	1	1	1	2	2	1	1	9