

# 中筋1丁目

# 安佐南区中筋1丁目

# 8

件

至 広島IC

至 大町駅

至 中筋駅



○ 事故の特徴

四輪同士の追突事故が多い。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態	横断歩行者 × 左折四輪	横断自転車 × 左折四輪	追突 二輪 × 四輪	その他衝突 二輪 × 四輪	追突 四輪 × 四輪	合計
発生時間帯						
0 ~ 3 時	1				1	2
3 ~ 6 時						0
6 ~ 9 時					1	1
9 ~ 12 時		1				1
12 ~ 15 時				1	1	2
15 ~ 18 時					1	1
18 ~ 21 時						0
21 ~ 24 時				1		1
合計	1	1	1	1	4	8