

# (主)高田沖美江田島線 災害復旧工事(江田島市沖美町三吉)

平成30年7月豪雨により、道路法面が崩れて片側交互通行となっていた高田沖美江田島線について、復旧工事が完了し、令和元年9月19日(木)時より通行が可能となりました。

豪雨により、高田沖美江田島線 道路法面崩壊

■被災直後



高田沖美江田島線応急工事中

■応急復旧



高田沖美江田島線復旧工事中

■工事中



高田沖美江田島線復旧工事完了(9月19日 交通解放)

■復旧完了

