

二級河川沼田川水系沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町中河内 ^{たかむらばし} 篁橋付近)

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、河川護岸が流出したことにより、人家が危険な状況でした。被災後、応急工事として早急に大型土のうを設置し、家屋が近接する右岸側より工事着手し、この度、兩岸の被災箇所の復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流出(平成30年7月)

■被災直後



大型土のうにより応急復旧工事を実施(平成30年8月)

■応急復旧



二級河川沼田川水系 沼田川 [河内町中河内 篁橋付近] 右岸側(平成31年3月完了) 左岸側(令和元年12月完了)

■復旧完了(右岸側)



■復旧完了(左岸側)



■復旧完了



令和元年12月撮影