


明神町

東手城町1丁目

10
件



○ 事故の特徴

交差点東側の横断歩道において、手城町方向から右折する四輪と自転車や歩行者の事故が多い。

○ 事故形態×発生時間帯

事故形態	横断歩行者 × 右折四輪	横断自転車 × 右折四輪	直進二輪 × 右折四輪	追突 四輪×四輪	右折四輪 × 直進四輪	その他衝突 四輪×四輪	合計
発生時間帯							
0～3時		1					1
3～6時				1			1
6～9時							0
9～12時				1			1
12～15時				1	1		2
15～18時	1					1	2
18～21時	1		1	1			3
21～24時							0
合計	2	1	1	4	1	1	10