


二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市仁賀町協和橋上)【第814号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、河川護岸の流出など被害が発生しました。早期の復旧に向け、工事を実施してきました。この度、被災箇所の河川災害復旧工事が完了しました。

豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和2年2月)

■復旧完了



■概要

復旧延長 L=52.0m
復旧延長(左岸) L=52.0m
コンクリートブロック積工 A=234㎡
【施工業者:(株)繁光組】