

【建設現場で働く方々を紹介します（その4）】 令和2年4月

株式会社 網本工業 甲斐 圭司さん

工事名：畑賀川 砂防設備災害復旧工事 平成30年災害第5091号(その1)

私が担当しております、畑賀川の砂防設備災害復旧工事は5つの被災箇所があり、写真の箇所は9月末から着工して3月末に工事が完了しました。現在は別箇所の護岸工を施工しています。

この被災箇所は家屋が近いため、現場を初めて見たときには、大変難しい工事になると感じました。

掘削延長を短く区切るなどの工夫をすることで、無事に工事を完了することができました。

品質を確保するための施工管理，事故を未然に防止するための安全管理を始め，県の担当者との打合せなど忙しい日々を過ごしていますが，現場の仲間とともに地域の皆様の安全・安心の向上に貢献できることを誇りに思い，これからも仕事に取り組んで参ります。



被災直後



施工状況