

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町戸野)【第4356号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸が流失しました。また、河川の護岸復旧工事に併せ、沼田川の流下能力を向上させるため、堆積土砂の浚渫工事も実施しました。令和2年6月に河川災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(グリーンセンター下)護岸完成【工事番号第4356号】

■復旧完了



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(グリーンセンター下)護岸完成【工事番号第4356号】

■復旧完了



■概要【第4356号】

復旧延長 L=292.4m

(左岸L=251.5m, 右岸L=40.9m)

コンクリートブロック積工 A=1,714㎡

【施工業者:シンクコンストラクション(株)】