

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市福富町下竹仁)【第3996号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸が流失したことにより、しゃくなげ館や市道が危険な状況でした。令和2年5月に河川の災害復旧工事及び市道復旧が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(しゃくなげ館上下)護岸完成【工事番号第3996号】

■復旧完了



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(しゃくなげ上下)護岸完成【工事番号第3996号】

■復旧完了

