

二級河川賀茂川水系 田万里川 河川災害復旧工事(竹原市田万里町キャッチ前)

二級河川賀茂川水系 田万里川 河川災害復旧工事(竹原市田万里町金陽社上)

平成30年7月豪雨により田万里川が氾濫し、河川護岸の流出などの被害が発生しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していました。この度、被災箇所の河川災害復旧工事が完了しました。

被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和2年4月)

■復旧完了

■概要

復旧延長(右岸) L=96.0m
コンクリートブロック積工 A=364㎡
【施工業者:(株)舩田組】



被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和2年4月)

■復旧完了

■概要

復旧延長(右岸) L=31.0m
コンクリートブロック積工 A=124㎡
【施工業者:(株)舩田組】

