


# 【三吉地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（江田島市）

平成30年7月豪雨に伴い、江田島市沖美町三吉において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、江田島市が緊急的に実施したがけ崩れ対策事業が完了しました（令和3年1月25日）。

位置図



平面図



斜面崩壊・被災状況（H30年7月）




【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日

工事着手前



標準断面図



工事完了（令和3年1月25日）



設計：中国工務株式会社  
施工：株式会社 上野工務店