

# 二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市新庄町町田橋上)【第566号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和3年3月)

■復旧完了



豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和3年3月)

■復旧完了



■概要【第566号】町田橋上  
復旧延長(左岸)L=20.3m  
コンクリートブロック積工 A=113㎡  
【施工業者:(株)中国工業開発】