

令和3年8月11日からの大雨による被害状況等について

令和3年8月19日
広島県災害対策本部

1 気象概況等

(1) 予警報の発表状況（気象庁発表）

8月12日 8時13分 広島市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町
「大雨警報」発表
20時30分 全市町 「大雨警報」発表
8月13日 8時45分 広島市 「大雨特別警報」発表
9時19分 広島県 「顕著な大雨に関する情報」発表
8月14日 12時41分 広島市 「大雨特別警報」発表（2回目）
15時25分 廿日市市 「大雨特別警報」発表

(2) 累加雨量上位点（8月11日21時～8月18日15時）

順位	市町	観測局名	累加雨量〔mm〕
1	広島市安佐南区	祇園山本※	741.0
2	広島市安佐北区	小河内	691.0
3	広島市安佐南区	相田(国)	670.0
4	広島市安佐北区	鈴張(国)	667.0
5	広島市安佐北区	くすの木台(国)	665.0

※8月7日からの累加雨量：968.0mm

(3) 時間雨量上位地点（8月11日21時～8月18日15時）

順位	市町	観測局名	時間雨量〔mm/h〕	観測日時
1	安芸高田市	土師(国)	75.0	2021年8月13日9:00
2	広島市安佐北区	鈴張(国)	74.0	2021年8月13日9:00
3	安芸高田市	多治比	72.0	2021年8月13日9:00
4	北広島町	本地(国)	68.0	2021年8月13日8:00
5	広島市安佐北区	片廻山	66.0	2021年8月13日8:00

2 県の対応

8月11日 21時15分 注意体制
8月12日 8時13分 警戒体制
8月12日 14時00分 非常体制（災害対策本部設置）
8月13日 10時00分 第1回本部員会議
8月14日 13時00分 市町長会議
8月16日 10時30分 第2回本部員会議

※ 8月19日現在 災害対策本部設置中

3 避難の状況

(1) 避難指示等の発令状況

区 分	市町
緊急安全確保	広島市, 廿日市市, 安芸高田市, 北広島町 4 市町
避難指示	2 3 市町
高齢者等避難	2 3 市町

(2) 避難者数 (最大)

4, 6 0 0 人

4 被害等の状況

(1) 人的被害

市町名	死者	行方不明	重傷	軽傷	備考
広島市		(人数不明)			・車両 1 台が鈴張川に流されたもの
庄原市				1	・土砂崩れに巻き込まれたもの
東広島市		1			・田を見に行っただまま帰らないもの
計		1		1	

※その他確認中

(2) 住家被害

(単位: 棟)

市町名	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	備考
広島市		2	1	5	4	調査中
府中市					1	
三次市				2	8	
庄原市					1 3	調査中
東広島市					2	
安芸高田市			3	6 3	5 3	調査中
北広島町		1		7	4 2	調査中
計		3	4	7 7	1 2 3	

※その他確認中

(3) 河川災害

市町名	被害状況
広島市	鈴張川(安佐北区)：護岸崩壊 外 調査中
東広島市	入野川(高屋町)：破堤（増破） 棕梨川(豊栄町)：田畑浸水 外 調査中
安芸高田市	多治比川（吉田町）： 破堤 2箇所（右岸L=80m，左岸L=100m） 越水 2箇所 外 調査中
北広島町	冠川(本地)：護岸崩壊 外 調査中 出原川(南方)：護岸崩壊 外 調査中

(4) 土砂災害

市町名	件数	被害状況	
		人的被害	家屋被害
広島市西区	3	なし	人家3戸損壊など調査中
広島市安佐南区	9	なし	人家2戸損壊
広島市安佐北区	1	なし	納屋1棟倒壊
広島市佐伯区	1	なし	なし
三原市	1	なし	なし
福山市	1	なし	なし
庄原市	1	軽傷1名	なし
安芸高田市	4	なし	調査中
府中町	2	なし	なし
北広島町	2	なし	調査中
計	25		

(5) 農林水産関係の被害状況

区分	小区分	被害面積 箇所数等	被害額 (千円)	被害態様	被災市町
農業	農地	59 箇所 (調査中)	(調査中)	土砂流入, 農地法面崩壊等	2 市 2 町 呉市, 府中市, 世羅町, 神石高原町
	農業用施設	20 箇所 (調査中)	(調査中)	道路, ため池, 頭首工 等一部損壊	5 市 1 町 広島市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 神石高原町
	農作物	(調査中)	(調査中)	水稻, 青ネギ, トマト, アスパラガス等土砂 流入, 冠水等	4 市 1 町 呉市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 北広島町
	園芸施設等	(調査中)	(調査中)	ハウス等被害	4 市 1 町 呉市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 北広島町
農業 計		79 箇所 (調査中)	(調査中)		
林業	林道	14 箇所 (調査中)	65,600 (調査中)	法面崩壊, 路肩崩壊	1 市 1 町 広島市, 安芸太田町
	山地・治山 施設	9 箇所 (調査中)	166,000 (調査中)	山腹崩壊, 土砂流出	5 市 1 町 広島市, 三原市, 竹原市, 三次市, 東広島市, 北広島町
林業 計		23 箇所 (調査中)	231,600 (調査中)		
水産業	水産関係 施設	1 箇所 (調査中)	(調査中)	かき抑制柵への土砂 流入	1 市 江田島市
水産業 計		1 箇所 (調査中)	(調査中)		
合 計		103 箇所 (調査中)	231,600 (調査中)		

※ 8月17日時点で把握できた情報のみ掲載しており、被害額等、詳細について、市町と連携をとりながら引き続き調査を行う。

(6) 自然公園等施設の被害状況

(単位: 千円)

区分	地区数	被害額	被害態様	被災市町
国立公園, 野外レクリエーション施設等	5 (調査中)	調査中	歩道路肩崩壊, 山腹崩壊 等	3 市 1 町 広島市, 庄原市, 廿日市市, 安芸太田町

(7) 社会福祉施設の被害状況

(単位: 千円)

市町名	施設	被害額	被災状況
広島市	高齢者関係施設 2 か所	調査中	床上浸水
尾道市	障害者関係施設 1 か所	調査中	敷地内土砂流入(施設被害なし)
三次市	児童関係施設 4 か所	調査中	施設雨漏り, 駐車場フェンス損壊等

(8) 医療施設の被害状況

市町名	箇所数	被害額	被災状況
安芸高田市	1	調査中	浸水

(9) 商工関係事業所の被害状況

区分	事業所数	被災状況
商工関係事業所	1 3 4	浸水, 土砂流入等

(1 0) 学校施設等の被害状況

(単位：千円)

区別	校数	被害額	被災校, 市町
県立学校	1	調査中	可部高等学校 (広島市安佐北区) 法面小規模崩壊 (隣接民地への土砂流出 <8/16 にブルーシートで対応済>)
市町立学校	1	調査中	八千代中学校 (安芸高田市) 屋内運動場床下浸水 (一部床上浸水) , 敷地内通路法面崩落, グラウンド冠水

(1 1) 国・県指定等文化財の被害状況

(単位：千円)

区別	箇所数	被害額	被災状況
国重要文化財	3	調査中	復古館頼家住宅 (竹原市) 外壁漆喰剥落等 旧木原家住宅 (東広島市) 外壁漆喰剥落 林家住宅 (廿日市市) 床下浸水
国特別史跡特別名勝	1	調査中	厳島遊歩道 (廿日市市) 路肩崩落
国史跡	1	調査中	国史跡毛利氏城跡 (安芸高田市) うち多治比猿掛城跡土砂流出
国登録有形文化財	1	調査中	国登録文化財日野家住宅表門及び伴部屋 (安芸高田市) うち表門破損

(1 2) 警察施設関係の被害状況

(単位：千円)

区別	種別	箇所数	被害額	被災状況
運転免許センター	土地	1	調査中	土砂流出
宿舎	建物	1	調査中	床上浸水

(1 3) 断水の状況

市町名	断水戸数 (最大)	対応状況
広島市	8 0 0	8/16 12 : 00 復旧済み
竹原市	3 6 8	8/15 19 : 00 復旧済み
庄原市	2 6	8/14 18 : 30 復旧済み
廿日市市	2 0	8/15 20 : 00 復旧済み
安芸高田市	7 4	8/18 14 : 30 復旧済み
北広島町	6 8	本地地区明神に給水所設置