

8月11日からの大雨による被害等について（第14報）

R03.08.23 15:00 現在
広島県危機管理監

- 1 予警報（大雨）の発表状況（8/23 15:00 現在）
別紙1のとおり
- 2 避難情報に関する状況
別紙2のとおり
- 3 避難の状況
別紙2のとおり

4 降雨状況等

(1) 時間雨量（8/11 21時00分 ~8/23 15時00分）

| 順位 | 観測局名 | 市区町 | 時間雨量 [mm/H] | 観測日時 |
|----|----------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | 土師(国) | 安芸高田市 | 75.0 | 令和3年8月13日 9:00 |
| 2 | 鈴張(国) | 広島市安佐北区 | 74.0 | 令和3年8月13日 9:00 |
| 3 | 多治比 | 安芸高田市 | 72.0 | 令和3年8月13日 9:00 |
| 4 | 本地(国) | 北広島町 | 68.0 | 令和3年8月13日 8:00 |
| 5 | 片廻山 | 広島市安佐北区 | 66.0 | 令和3年8月13日 8:00 |
| 6 | 新都 | 北広島町 | 61.0 | 令和3年8月13日 8:00 |
| 7 | 田万里(西堀坂) | 竹原市 | 58.0 | 令和3年8月13日 10:00 |
| 8 | 吉木 | 北広島町 | 57.0 | 令和3年8月13日 8:00 |
| 9 | 綾ヶ谷 | 広島市安佐北区 | 55.0 | 令和3年8月13日 9:00 |
| 9 | 吉田町 | 安芸高田市 | 55.0 | 令和3年8月13日 9:00 |

(2) 累加雨量（8/11 21時00分 ~8/23 15時00分）

| 順位 | 観測局名 | 市区町 | 累加雨量 [mm] |
|----|----------|---------|--------------|
| 1 | 祇園山本 | 広島市安佐南区 | 792.0 |
| 2 | 小河内 | 広島市安佐北区 | 764.0 |
| 3 | くすの木台(国) | 広島市安佐北区 | 756.0 |
| 3 | 市川(国) | 広島市安佐北区 | 756.0 |
| 5 | 沢田(国) | 広島市安佐北区 | 734.0 |
| 6 | 鈴張(国) | 広島市安佐北区 | 732.0 |
| 7 | 頓原 | 廿日市市 | 720.0 |
| 8 | 相田(国) | 広島市安佐南区 | 718.0 |
| 9 | 大谷(国) | 広島市佐伯区 | 714.0 |
| 10 | 赤土地(国) | 広島市佐伯区 | 711.0 |

5 被害等の状況

(1) 人的被害

| 市町名 | 死者 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 備考 |
|------|----|--------|----|----|------------------------|
| 広島市 | | (人数不明) | | | ・車両1台が鈴張川に流されたもの |
| 庄原市 | | | | 1 | ・土砂崩れに巻き込まれたもの |
| 東広島市 | 1 | | | | ・田を見に行ったまま行方不明となっていたもの |
| 計 | 1 | | | 1 | |

※その他確認中

(2) 住家被害

| 市町名 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 備考 |
|-------|----|----|------|-------|-------|-----|
| 広島市 | | 2 | 2 2 | 5 | 9 | 調査中 |
| 呉市 | | | 2 | | | 調査中 |
| 三原市 | | | | | 2 | |
| 府中市 | | | | | 1 | |
| 三次市 | | | | 2 | 8 | 調査中 |
| 庄原市 | | | | | 1 1 | 調査中 |
| 東広島市 | | | | | 2 | |
| 安芸高田市 | 1 | | 6 | 1 1 8 | 1 3 5 | 調査中 |
| 北広島町 | 2 | 7 | 1 1 | 5 | 6 2 | 調査中 |
| 計 | 3 | 9 | 4 1 | 1 3 0 | 2 3 0 | |

※その他確認中

(3) 河川災害

| 市町名 | 被害状況 |
|-------|---|
| 広島市 | 鈴張川(安佐北区)：護岸崩壊 外 調査中 |
| 東広島市 | 入野川(高屋町)：破堤(増破) 棕梨川(豊栄町)：田畑浸水 外 調査中 |
| 安芸高田市 | 多治比川(吉田町)： 破堤 2箇所(右岸L=80m, 左岸L=100m) 越水 2箇所 本村川(美土里町)：護岸崩壊 外 調査中 |
| 北広島町 | 冠川(本地)：護岸崩壊 外 調査中 出原川(南方)：護岸崩壊 外 調査中 |

(4) 土砂災害

| 市町名 | 件数 | 被害状況 | |
|---------|-----|------|-------------|
| | | 人的被害 | 家屋被害 |
| 広島市西区 | 3件 | なし | 人家3戸損壊など調査中 |
| 広島市安佐南区 | 14件 | なし | 人家2戸損壊 |
| 広島市安佐北区 | 4件 | なし | 納屋1棟倒壊 |
| 広島市佐伯区 | 1件 | なし | なし |
| 三原市 | 3件 | なし | なし |
| 尾道市 | 2件 | なし | なし |
| 福山市 | 1件 | なし | なし |
| 庄原市 | 1件 | 軽傷1名 | なし |
| 安芸高田市 | 5件 | なし | 調査中 |
| 府中町 | 2件 | なし | なし |
| 安芸太田町 | 1件 | なし | 事務所1棟損壊 |
| 北広島町 | 7件 | なし | 調査中 |
| 計 | 44件 | | |

(5) 農林水産関係の被害状況

| 区分 | 小区分 | 被害面積 箇所数等 | 被害態様 | 被災市町 |
|-------|-------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 農業 | 農地 | 166箇所 (調査中) | 土砂流入, 農地法面崩壊等 | 8市2町 広島市, 呉市, 三原市, 尾道市, 福山市, 府中市, 三次市, 庄原市, 世羅町, 神石高原町 |
| | 農業用施設 | 101箇所 (調査中) | 道路, ため池, 頭首工等 一部損壊 | 8市1町 広島市, 呉市, 三原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 江田島市, 神石高原町 |
| | 農作物 | (調査中) | 水稲, ネギ類, トマト, アスパラガス等土砂流入, 冠水等 | 5市1町 呉市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 北広島町 |
| | 園芸施設等 | (調査中) | ハウス等被害 | 4市1町 呉市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 北広島町 |
| 農業 計 | | 267箇所 (調査中) | | |
| 林業 | 林道 | 25箇所 (調査中) | 法面崩壊, 路肩崩壊等 | 4市2町 広島市, 呉市, 庄原市, 廿日市市, 安芸太田町, 神石高原町 |
| | 山地・治山 施設 | 52箇所 (調査中) | 山腹崩壊, 土砂流出 | 8市2町 広島市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 安芸 高田市, 安芸太田町, 北広島町 |
| 林業 計 | | 77箇所 (調査中) | | |
| 水産業 | 水産関係 施設 | 2箇所 (調査中) | かき抑制棚への土砂流入, ヤマメ養魚場施設損壊 | 2市 安芸高田市, 江田島市 |
| 水産業 計 | | 2箇所 (調査中) | | |
| 合計 | | 346箇所 (調査中) | | |

※ 8月23日時点で把握できた情報のみ掲載しており、被害額等、詳細について、市町と連携をとりながら引き続き調査を行う。

(6) 自然公園等施設の被害状況

| 区分 | 地区数 | 被害態様 | 被災市町 |
|---------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 国立公園, 野外レクリエーション施設等 | 5 (調査中) | 歩道路肩崩壊, 山腹崩壊 等 | 3市1町 広島市, 庄原市, 廿日市市, 安芸太田町 |

(7) 社会福祉施設の被害状況

| 施設 | 市町名 | 箇所数 | 被災状況 |
|---------|-----|-----|-------------------|
| 児童関係施設 | 府中市 | 1 | 施設雨漏り |
| | 三次市 | 4 | 施設雨漏り, 駐車場フェンス損壊等 |
| 高齢者関係施設 | 広島市 | 2 | 床上浸水 |
| 障害者関係施設 | 広島市 | 1 | 敷地内土砂流入 (施設被害なし) |
| | 尾道市 | 1 | 敷地内土砂流入 (施設被害なし) |

(8) 医療施設の被害状況

| 市町名 | 箇所数 | 被災状況 |
|-------|-----|------|
| 安芸高田市 | 1 | 浸水 |

(9) 商工関係事業所の被害状況

| 区分 | 事業所数 | 被災状況 |
|---------|------|-----------|
| 商工関係事業所 | 144 | 浸水, 土砂流入等 |

(10) 学校施設等の被害状況

| 区別 | 校数 | 被災校, 市町 |
|-------|----|---|
| 県立学校 | 1 | 可部高等学校 (広島市安佐北区) 法面小規模崩壊 (隣接民地への土砂流出 <8/16にブルーシートで対応済>) |
| 市町立学校 | 6 | 牛田中学校 (広島市東区) 側溝の越水による歩道の洗堀 筒瀬小学校 (広島市安佐北区) 隣地土砂崩れによる土砂流入 五月が丘中学校 (広島市佐伯区) 隣地土砂崩れによる土砂流入及び校舎床下浸水 三原小学校 (三原市) 倒木 (枝高8m, 幹周1m) 八千代中学校 (安芸高田市) 屋内運動場床下浸水 (一部床上浸水), 敷地内通路法面崩落, グラウンド冠水 八本松小学校 (東広島市) 法面崩落による土砂流入 |

(1 1) 国・県指定等文化財の被害状況

| 区別 | 箇所数 | 被災状況 |
|-----------|-----|---|
| 国重要文化財 | 3 | 復古館頼家住宅（竹原市）外壁漆喰剥落等 旧木原家住宅（東広島市）外壁漆喰剥落 林家住宅（廿日市市）床下浸水 |
| 国特別史跡特別名勝 | 1 | 厳島遊歩道（廿日市市）路肩崩落 |
| 国史跡 | 1 | 国史跡毛利氏城跡（安芸高田市） うち多治比猿掛城跡土砂流出 |
| 国登録文化財 | 1 | 日野家住宅表門及び伴部屋（安芸高田市） うち表門破損，敷地内・建物内冠水，雨漏 |

(1 2) 警察施設関係の被害状況

| 区別 | 種別 | 箇所数 | 被災状況 |
|----------|----|-----|------|
| 運転免許センター | 土地 | 1 | 土砂流出 |
| 宿舎 | 建物 | 1 | 床上浸水 |

6 河川の状況

超過なし

7 道路規制（災害規制）

別紙のとおり

8 交通機関規制

(1) JR

| 線区名 | 区間 | 規制状況 |
|-----|-----------|----------|
| 呉線 | 糸崎 ～ 竹原 | 終日運転取り止め |
| 芸備線 | 東城 ～ 備後落合 | 終日運転取り止め |

(2) バス等

- ・ 広電バス：一部運休，一部迂回運行，一部遅延
- ・ 広島交通：一部運休，一部迂回運行
- ・ フォーブル：一部迂回運行
- ・ 芸陽バス：一部区間運休
- ・ 石見交通：一部運休，一部迂回運行