


広島スタジアム入口

広島市西区
南観音町

6

件



○ 事故の特徴

左折中の車両が横断歩道を横断中の自転車と衝突する事故が多い。

○ 事故形態×発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断自転車 × 左折四輪	横断自転車 × 右折四輪	直進二輪 × 左折四輪	その他衝突 四輪単独	合計
0～3時					0
3～6時					0
6～9時			1	1	2
9～12時	2				2
12～15時	1				1
15～18時					0
18～21時					0
21～24時		1			1
合計	3	1	1	1	6