



土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 地方港湾 大西港 港整備交付金事業に伴う設計業務委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 港湾 構造物基礎

ボーリング名	Bor. No. 1	調査位置	広島県豊田郡大崎上島町中野	北緯	34° 14' 56.1493"
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所	調査期間	令和5年10月31日～令和5年11月11日	東経	132° 52' 38.4196"
調査業者名	株式会社荒谷建設コンサルタント 電話 082-292-5482	主任技師	河村 圭亮 地質調査番号：第23735号	コア	河村 圭亮 地質調査番号：第23735号
孔口標高	CDL 4.56m	方角	北0° 東90° 西270° 南180°	担当者	ア 河村 圭亮 地質調査番号：第23735号
総削孔長	33.00m	地盤勾配	0° 水平 鉛直 90°	責任者	ボ ー リ ン グ 責 任 者 松浦 好恭 地質調査番号：第23542号
		使用機種	試錐機 東邦DI-C型		
		エンジン	ヤンマーNFD-13K		
					ポンプ BG-3C

標尺 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	地盤材料の工学的分類	色調	相対稠密度	相対稠度	記	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験				試験採取		室内試験	
									N値	100mm毎の打撃回数	50打撃の貫入量	自沈時の貫入量	深度 (m)	試料番号		
4.51	0.05	人工材料		黒			アスファルト。裏理士の盛土層。粗砂～細砂が混在。機はφ2～30mmのものが多い。裏理士の盛土層。概ね均一なマサ土の砂層。裏理士の盛土層。粗砂～細砂が混在する。φ2～10mm程度の礫が多く、硬質な玉石が混在する。φ40～150mmの硬質な花崗岩の玉石主体で、玉石の間には中砂～粗砂状のマサ土とφ2～20mmの礫からなる砂礫が挟在。掘進時に全漏水であった。	11/10	10	4	3	3	10			
4.36	0.20	砂質土		淡褐	r _{d3}			11/10	18	6	6	18				
4.01	0.55	礫混じり砂質土		淡褐				2.60	50以上	3	0	50	40			
2.06	2.50	玉石		淡褐				3.10	21	1	10	10	21			
0.06	4.50			青灰				3.60	6	2	2	2	6			
		玉石混じり砂							9	2	4	3	9			
		玉石混じり砂		淡褐					7	2	2	2	7			
7		貝殻混じり砂							7	3	2	2	7			
		貝殻混じり砂							15	9	3	3	15			
		貝殻混じり砂							6	2	2	2	6			
		貝殻混じり砂		淡青灰					7	2	2	2	7			
14		貝殻混じり砂							8	2	2	2	8			
		貝殻混じり砂							6	2	2	2	6			
		貝殻混じり砂		淡青灰					5	1	2	2	5			
		貝殻混じり砂							6	2	2	2	6			
		貝殻混じり砂							8	2	3	3	8			
		貝殻混じり砂							15	7	4	4	15			
		貝殻混じり砂							7	2	2	2	7			
		貝殻混じり砂							3	1	1	1	3			
		貝殻混じり砂							12	5	4	3	12			
		貝殻混じり砂							8	5	1	2	8			
		貝殻混じり砂							13	3	5	5	13			
		貝殻混じり砂							9	3	3	3	9			
		貝殻混じり砂		暗灰					32	11	11	10	32			
		貝殻混じり砂							50以上	11	39	50	180			
		貝殻混じり砂							12	5	3	4	12			
		貝殻混じり砂							47	11	18	18	47			
		貝殻混じり砂							50以上	50	50	50	50			
		貝殻混じり砂							50以上	30	30	30	50			
		貝殻混じり砂							50以上	31.00	貫入不能	貫入不能	50			
		貝殻混じり砂							50以上	32.00	貫入不能	貫入不能	50			
		貝殻混じり砂							50以上	33.00	貫入不能	貫入不能	50			
21		礫混じり砂質粘土		暗灰			洪積層に該当。全体に粘土層と砂質土層の互層からなりφ2～3mm程度の小礫を含む。砂は細砂～粗砂が混在する。粘土は有機質で粘性が強く黒灰色を呈し腐乱易い。付近には府植植物片を含む。1～21.3m付近は火山灰により固結している。G _L -29 mおよび30mのN値は未風化礫に当たったものである。	11/9	12	5	3	4	12			
		礫混じり砂							47	11	18	18	47			
		礫混じり砂							50以上	50	50	50	50			
		礫混じり砂							50以上	30	30	30	50			
		礫混じり砂							50以上	31.00	貫入不能	貫入不能	50			
		礫混じり砂							50以上	32.00	貫入不能	貫入不能	50			
		礫混じり砂							50以上	33.00	貫入不能	貫入不能	50			
28		花崗岩		淡褐			岩片状～短柱状、部分的に砂礫状コアとして、風化によって所々コアが悪く、指圧によって崩れる。節理は50～70°のもののみがみられ、節理面は褐色化を呈している。岩級区分はOH～GL級で軟弱区分は軟弱Iに相当する。	11/10	12	5	3	4	12			
		花崗岩							26.44	31.00			26.44			
		花崗岩							-28.44	33.00			-28.44			