【百貨店, マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

令和7年2月25日時点

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	協同組合 庄原ショッピングセンター	庄原市西本町二丁目19番1号	物品販売業を営む店舗	別表2(3-2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.07 q=0.32	未定	未定	耐震診断の結果(詳細) X方向 3階 Is=0.07, q=0.32 2階 Is=0.45, q=0.72 1階 Is=0.51, q=0.79 Y方向 3階 Is=0.35, q=1.44 2階 Is=0.62, q=1.45 1階 Is=0.42, q=0.98