

資料提供  
令和7年12月2日  
課名 都市環境整備課  
担当者 野浜  
内線 4124  
直通電話 082-513-4126

## 府中市高木町にて工事中の栗柄広谷線街路工事における事故の発生について

### 1 事故内容

- (1) 発生日時：令和7年12月1日（月）13時30分ごろ
- (2) 発生場所：府中市高木町 栗柄広谷線街路工事 工事現場  
(府中市高木町 稲荷橋付近)
- (3) 発生状況：既設橋梁の橋台の撤去作業に伴う仮設鋼矢板の切断中に、切断した鋼矢板と橋台の間に作業員が挟まれた。  
作業員は意識不明の状態で病院に搬送され、ICUで治療を行っていたが、その後、死亡が確認された。（16時ごろ）
- (4) 被災者：作業員（鳶工）1名（51歳 男性）

### 2 工事概要

- (1) 工事名：栗柄広谷線街路工事（R7-2工区）
- (2) 場所：府中市高木町
- (3) 工事概要：旧橋（下部工）撤去工  $V=64m^3$   
橋梁下部工  $V=137m^3$   
大型ブロック積  $A=115m^2$
- (4) 受注業者：（株）武田組

### 3 事故発生箇所

